



INFORME TÉCNICO N° 045-USCGR-PM-2026

PARA: Msc Andrés Enríquez
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGOS

DE: Ing. Fernanda Pinango
TECNICO DE SEGURIDAD CIUDADANA

ASUNTO: Informe del estado de la situación actual de la Unidad de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos

FECHA: 24 de agosto 2026

1. ANTECEDENTE

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Moncayo, en el marco de sus competencias y atribuciones legales, cuenta con la Unidad de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos.

Esta dependencia tiene como finalidad prevenir, monitorear y coordinar acciones estratégicas orientadas a garantizar la seguridad e integridad de la ciudadanía del cantón.

La Unidad ejecuta acciones integrales de monitoreo y vigilancia preventiva en las diferentes parroquias del cantón Pedro Moncayo, orientadas tanto a la prevención del delito y la identificación temprana de amenazas y zonas de riesgo.

Asimismo, coordina y articula la respuesta operativa ante eventos que atenten contra la seguridad ciudadana o situaciones de emergencia y desastres naturales que pongan en peligro a la población

2. OBJETIVO DE LA UNIDAD

“Liderar y ejecutar de manera participativa y según competencias del GAD Municipal, la aplicación de la política pública en los temas de seguridad ciudadana y gestión de riesgos, análisis, investigación, prevención, mitigación, preparación y generación de alertas tempranas; así como también, coordinar con las autoridades involucradas, para prevenir y evitar los delitos en los bienes y la integridad de las familias, capacitar y organizar a la población pedromoncayense con el fin de disminuir la vulnerabilidad global de la población ante la inseguridad”.



3. DESARROLLO

La Unidad de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos dispone de una sala de espejo/monitoreo vinculada al SIS ECU 911, desde la cual se realiza el seguimiento constante de 22 cámaras de video vigilancia distribuidas en sectores estratégicos del cantón, según se detalla a continuación:

<u>PARROQUIA</u>	<u>NÚMERO DE CÁMARA</u>	<u>DIRECCIÓN</u>	<u>ESTADO</u>
Tabacundo	PMON – 001	Panamericana y Progreso “Sector La Y”	OPERATIVA
Tabacundo	PMON – 002	Aquiles Polanco y Simón Bolívar “Parque San Blas”	OPERATIVA
Tabacundo	PMON – 003	Bolívar y Alfredo Boada “Cooperativas”	FALLA TÉCNICA; REQUIERE CAMBIO DE CÁMARA (INTERMITENCIA)
Tabacundo	PMON – 004	Velazco Ibarra y Marco Reinoso “La Playita”	FALLA TÉCNICA; REQUIERE CAMBIO DE CÁMARA (DAÑADO EL ZOOM)
Tabacundo	PMON – 005	González Suarez y Juan Montalvo “Colegio Tabacundo”	FALLA TÉCNICA; REQUIERE DE CAMBIO CÁMARA (INTERMITENCIA)
Tabacundo	PMON – 006	Sucre y Jaramillo “Parque Central de Tabacundo”	FALLA TÉCNICA; REQUIERE DE CAMBIO CÁMARA (INTERMITENCIA)
Tabacundo	PMON – 007	Isidro Ayora y Sucre “Plazoleta la Banda”	OPERATIVA
Tabacundo	PMON – 008	Panamericana norte y 26 de Septiembre “Esquina del Estadio del Colegio Nacional Tabacundo”	OPERATIVA
Tabacundo	PMON – 009	Rocafuerte “Barrio San Rafael”	FALLA TÉCNICA; LA CÁMARA SE ENCUENTRA EN UN PUNTO FIJO. REQUIERE DE CAMBIO CÁMARA

Tabacundo (DAÑO, ENFOQUE)
Parque Central

(02) 3836560



Tabacundo	PMON – 010	Sector Sumahuasi “Tanques de agua”	FALLA TÉCNICA; REQUIERE DE CAMBIO CÁMARA (INTERMITENCIA)
Tabacundo	PMON – 011	Plaza Gutiérrez y Simón Bolívar “Esquina de la unidad educativa santa clara”	SIN SERVICIO; REQUIERE CAMBIO DE CÁMARA
La Esperanza	PMON – 012	Simón Bolívar y Castro “Parque Central de la Esperanza”	FALLA TÉCNICA; (INTERMITENCIA)REGISTRA IMAGEN SOLO EN LA SALA QUITO
Malchingui	PMON – 013	Jerusalén y 24 de Mayo “Parque Central de Malchingui”	OPERATIVA
Tupigachi	PMON – 014	Panamericana norte “Escuela Misión Andina”	FALLA TÉCNICA; (INTERMITENCIA)
Tocachi	PMON – 015	Calle Quito y Sucre “Parque Central de Tocachi”	OPERATIVA
Tabacundo	PMON – 016	Panamericana norte y Vicente Estrella “Inty Raymi”	FALLA TÉCNICA; REQUIERE CAMBIO DE CÁMARA (INTERMITENCIA; DAÑO ENFOQUE)
Malchingui	PMON – 017	Sector 4 esquinas “Malchingui”	OPERATIVA
Tupigachi	PMON – 018	Parque Central de “Tupigachi”	FALLA TÉCNICA (INTERMITENCIA)
	PMON – 019	García moreno y Luis Freire “Coliseo Chasqui”	FALLA TÉCNICA; (DAÑO ZOOM; REQUIERE CAMBIO DE CÁMARA
La Esperanza	PMON – 020	Padre Bruning “Sector de Chimbacalle”	FALLA TÉCNICA; PRESENTA DAÑOS EN EL (ZOOM)
La esperanza	PMON – 021	Panamericana Norte y Valencia “Feria Agroecológica La Esperanza”	FALLA TÉCNICA; (INTERMITENCIA)

Tabacundo, Calle Sucre 981
Parque Central

(02) 3836560

www.pedromoncayo.gob.ec



Tabacundo	PMON – 022	Isidro Ayora y Pacifico Proaño “Casa Barrial la Banda”	SIN SERVICIO PROBLEMAS DE INTERNET “CNT”
------------------	-------------------	--	--

Tomando en cuenta la ubicación de los dispositivos, el monitoreo visual abarca únicamente un 10 % del territorio cantonal, dejando sin cobertura diversos puntos críticos de inseguridad. Esta situación se agrava por las fallas técnicas del sistema: de los 22 puntos de video vigilancia instalados, solo 7 se encuentran operativos (31,8 % de efectividad). Del total restante, 12 cámaras presentan fallas técnicas, 1 registra problemas de conectividad a internet y 2 se encuentra fuera de servicio, requiriendo un reemplazo definitivo. Ante esto, se ha gestionado el mantenimiento correspondiente con los técnicos del SIS ECU 911 y se ha coordinado con EMELNORTE para el uso del vehículo con canasta.

El Centro de Monitoreo dispone de una sola estación de trabajo, la cual presenta fallas técnicas que impiden su correcto funcionamiento.

Se dispone de 30 cámaras y sirenas comunitarias instaladas en diversos barrios y comunidades del cantón, que no han sido suficientes, las cuales actualmente presentan desperfectos operativos y cierto número de cámaras se encuentran obsoletas. Debido a esto, la ciudadanía exige su mantenimiento. Para atender estos requerimientos se ha solicitado vehículo, escalera y herramientas a diversas direcciones del GAD Municipal; sin embargo, al contar con una planificación previa, no se ha obtenido una respuesta favorable. Por otra parte, se ha recurrido al Cuerpo de Bomberos del cantón Pedro Moncayo, institución que ha brindado apoyo puntual, aunque sus funciones operativas están orientadas prioritariamente a la atención de emergencias.

Por otro lado, el área de Gestión de Riesgos presenta limitaciones de movilidad que impiden ejecutar inspecciones oportunas de amenazas o evaluaciones inmediatas tras la ocurrencia de eventos adversos, insumos indispensables para determinar las necesidades de las familias afectadas o damnificadas. Adicionalmente, la Unidad de Gestión de Riesgos del GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo no dispone de stock propio de kits de asistencia humanitaria, por lo que se encuentra coordinando su provisión con la Dirección Zonal de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

4. CONCLUSIONES

- Actualmente, la Unidad de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos enfrenta limitaciones en sus recursos tecnológicos y logísticos, lo que restringe su capacidad operativa para fortalecer las labores de monitoreo, prevención y atención oportuna a la ciudadanía.



- La sala espejo y su equipo tecnológico por el paso del tiempo ha cumplido su vida útil por lo que requiere un cambio en su estructura tecnológica.
- El cantón Pedro Moncayo cuenta con una población aproximada de 41.000h y una población flotante por el tema Agrícola de 30.000mh que trabajan las 8 horas diarias y constituye una migración interna por situación de trabajo que vienen desde la provincia de Imbabura y Norte de Pichincha y por este motivo se requiere mejorar las condiciones tanto en seguridad ciudadana y gestión de riesgos.

5. ANEXOS




Ilustración 1: puesto de mando sala ECU Pedro Moncayo



Ilustración 2: Inspección ante eventos adversos



Ilustración 3: mantenimientos cámaras ECU 911

Atentamente;

Ing. Fernanda Pinango
TECNICO DE SEGURIDAD CIUDADANA